




**LUPUS**  
ELECTRONICS

# **DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.**

# DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.





Herbergen unter 60 Betten



Kindertagesstätten



Büro- und Verwaltungsgebäude




Schulen


# DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.



LUPUS MOBILFUNK  
ALARMBUTTON.



LUPUS  
MOBILFUNKKRAUCHMELDER.



LUPUS CLOUD.

# DIE LUPUS BRANDWARNANLAGE.


## **Das Produkt.**

In Zeiten steigender Brandgefahren ist es von größter Bedeutung, wirksame Maßnahmen zur Brandprävention und frühzeitigen Branderkennung zu ergreifen. Insbesondere in Kindertagesstätten, Schulen, Behörden, Wohnheimen oder Herbergen unterhalb von 60 Betten werden immer wieder einfache Rauchwarnmelder eingesetzt, die für diesen Gebäudetypus eigentlich nicht ausreichend sind, eine Brandmeldeanlage aber oft wegen hoher Kosten nicht in Betracht gezogen. So werden diese Gebäude notdürftig oder gar nicht ausgestattet. Nicht zuletzt mangels effizienter Alternativen. Eine innovative Lösung, die diesem Problem Rechnung trägt, ist die Brandwarnanlage von LUPUS-Electronics. Als neue Alternative zur teuren Brandmeldeanlage bietet das digitale System aus Rauchwarnmelder Typ-C und Handfeuermelder, die beide per Mobilfunk mit einem Cloud-System verbunden sind, zahlreiche Vorteile.

## **Der Benefit.**

Die Rauchwarnanlage kommt mit nur 2 Gerätetypen aus. Dem LUPUS Mobilfunkrauchmelder und dem LUPUS Mobilfunk-Alarmbutton. Jeder Rauchmelder und jeder Handfeuermelder der Anlage verfügt über eine eigene Mobilfunkverbindung ins Mobilfunknetz. So sind die Geräte unabhängig von weiteren internen Ressourcen: lokales Internet, Gateways, WLAN oder eine Brandmeldezentrale sind nicht notwendig. SIM-Karte und Mobilfunkverbindung sind in den Geräten bereits integriert, aktiviert und mit 10-jähriger Laufzeit vollständig im Kaufpreis enthalten. Die Cloud-Vernetzung erlaubt es, dass im Falle einer Rauchentwicklung automatisch Alarmer an vordefinierte Personen oder Institutionen gesendet werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Alarmierung, sowohl intern über die Innensirenen der Handfeuermelder, als auch extern auf Smartphones oder per Aufschaltung an eine Notrufservice-Leitstelle. Somit ist eine zuverlässige Brandwarnung sowohl intern als auch extern gegeben. Die Vernetzung über Narrowband-IoT Mobilfunk ermöglicht eine einfache Erweiterung des Systems durch Hinzufügen weiterer Rauchmelder oder Handfeuermelder. Die Funktion einer Brandmeldezentrale wird vollständig vom Cloudsystem übernommen und macht deren Einsatz überflüssig. Dies macht die Brandwarnanlage äußerst flexibel, skalierbar und kosteneffizient und eignet sich daher für den Einsatz vor allem in Schulen, Kindertagesstätten und Wohnheimen, in Herbergen bis zu 60 Betten sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Für Einsatzorte also, für die weder der klassische Rauchwarnmelder noch eine teure Brandmeldeanlage geeignet ist.


# DAS ECHTE INTERNET DER DINGE.



# MODERNE VERNETZTE SICHERHEIT.



# UNBEGRENZTE REICHWEITE DANK LOKAL UNABHÄNGIGER ENDGERÄTE.



# MULTILEVEL-VERWALTUNG UND FERNALARMIERUNG PER LUPUSCLOUD.




Zentrale Multilevel  
Administration


-----  
Automatische  
Fernwartung

-----  
Fernalarmierung


-----  
Echtzeit  
Funktionsüberwachung




# KLICK, SCAN, FERTIG!



# DIE ALARM SYSTEMATIK.



# LUPUSCLOUD.COM



## Welcome to LUPUS Cloud.

Enter your email address \*

lupusrauchmelder@gmail.com

Enter your password \*

••••••••

Remember me   [Forgot your password?](#)

LOG IN

[Go to Login page](#)

[Privacy policy](#)

[Imprint](#)





Firmen



Sensoren 107

OK 73.83%

Warnung 14.95%

Fehler 2.80%

Stillgelegt 8.41%



LUPUS-Electronics GmbH

+ GEBÄUDE

Sensoren 107

OK 73.83%

Warnung 14.95%

Fehler 2.80%

Stillgelegt 8.41%


Karte Satellit

Ansicht als Karte

### Hauptgebäude

Orto-Hahr-Str 12, 76829 Landau in der Pfalz

| Sensoren | OK | Warnung | Fehler |
|----------|----|---------|--------|
| 46       | 46 | 1       | 2      |



Sensoren 77 ● OK 80.52% ● Warnung 12.99%

FILTER Elemente angezeigt: ● OK ● Warnung ● Fehler ● Keine Geräte

### Hauptgebäude

Otto-Hahn-Str. 12

Sensoren ● OK ● Warnung ● Fehler  
49 46 1 2

### Lager 1

Lise-Meitner-Str. 20

Sensoren ● OK ● Warnung ● Fehler  
20 11 9 0

### Horstring 15

Horstring 15

Sensoren ● OK ● Warnung ● Fehler  
1 1 0 0

#### 18 ungelesene Benachrichtigungen

Device 0000901405001401718 installiert in LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss >  
Jun 10, 2020, 16:42

Feueralarm ausgelöst für 0090982152083914152 am Standort LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-  
Jun 10, 2020, 16:40

Alarm für 0000901405001401718 am Standort LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 >  
Jun 10, 2020, 16:39

**Alarm für 0000901405001401723 am Standort LUPUS-Electronics GmbH > Frankfurt am Main >**  
Jun 10, 2020, 16:32

[ALLE BENACHRICHTIGUNGEN ANZEIGEN](#)

[GEHEN SIE ZU DEN ERFORDERLICHEN MASSNAHMEN.](#)

Sensoren 77 OK 79.22% Warnung 12.99% Fehler 3.90% Stillgelegt 3.90%

FILTER Elemente angezeigt: OK Warnung Fehler

Anzahl als [Kacheln](#) [Liste](#) [Karte](#)

| Geräte ID           | Status ↓                       | Batterie | Position  |
|---------------------|--------------------------------|----------|---|
| 0090982152083914152 | <span>Fehler</span> Rauchalarm | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Packraum               |
| 0000901405001401718 | <span>Fehler</span>            | 73.05%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss > Wohnung 1 > Schlafzimmer 1          |
| 0000901405001401722 | <span>Fehler</span>            | 76.56%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > 1.Stock > Chefbüro                            |
| 0714936353389066462 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Packraum               |
| 0878162183073545506 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Packraum               |
| 0163933545065486318 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein            |
| 0078709527257839453 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein            |
| 0481462038495794756 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein            |
| 0478269979957952501 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Klein            |
| 0251757012304030593 | <span>OK</span> Aktiv          | 73.44%   | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Otto-Hahn-Str 12 > Erdgeschoß > Versand > Lager Groß > Bereich A |

Ein Rauchalarm wurde ausgelöst [Gehe zum Gerät](#)

< ALLE GERÄTE AM STANDORT ANZEIGEN

Gerät 0000901405001401718

WARTUNGSPROTOKOLLE HERUNTERLADEN

GERÄT AUSSER BETRIEB NEHMEN

Letzter Alarm: Kein Alarm      Letztes Ereignis: 10.06.20, 16:39

Status: BESTÄTIGEN Fehler      Position: LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss > Wohnung 1 > Schlafzimmer 1

Firmware Version: 1.0      Batterie: 73.05%

Protokolle

| Ereigniszeit    | Ereignistyp          | Temperatur | Status | Meldung                               |
|-----------------|----------------------|------------|--------|---------------------------------------|
| 10.06.20, 16:39 | Alarm ausgelöst      | 26°        | Fehler | Deinstallationversuch erkannt.        |
| 10.06.20, 16:34 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |
| 10.06.20, 16:13 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |
| 10.06.20, 15:53 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |
| 10.06.20, 15:33 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |
| 10.06.20, 15:13 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |
| 10.06.20, 14:53 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |
| 10.06.20, 14:33 | Fernwartungs-Routine | 26°        | Aktiv  | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK. |

< ALLE GERÄTE AM STANDORT ANZEIGEN

Gerät 0000901405001401718


[WARTUNGSPROTOKOLLE HERUNTERLADEN](#)

GERÄT AUSSER BETRIEB NEHMEN

|                   |   |                   |  |
|-------------------|---|-------------------|--|
| Letzter Alarm:    | <span style="color: green;">○</span> Kein Alarm | Letztes Ereignis: | 10.06.20, 16:39  |
| Status:           | <span style="color: green;">○</span> Aktiv      | Position:         | LUPUS-Electronics GmbH > Landau in der Pfalz > Horstring 15 > Erdgeschoss > Wohnung 1 > Schlafzimmer 1 |
| Firmware Version: | 1.0   | Batterie:         | 73.05%   |

Protokolle

| Ereigniszeit    | Ereignistyp  | Temperatur | Status                                     | Meldung   |
|-----------------|--|------------|--|---|
| 10.06.20, 16:42 | Reinstallation nach Demontage<br>Ereignis bestätigt. | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Gerät wurde nach Demontage von lupusrauchmelder@gmail.com reinstalled und Funktion bestätigt. |
| 10.06.20, 16:39 | Alarm ausgelöst                                      | 26°        | <span style="color: red;">○</span> Fehler  | Deinstallationsversuch erkannt.   |
| 10.06.20, 16:34 | Fernwartungs-Routine                                 | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.   |
| 10.06.20, 16:13 | Fernwartungs-Routine                                 | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.   |
| 10.06.20, 15:53 | Fernwartungs-Routine                                 | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.   |
| 10.06.20, 15:33 | Fernwartungs-Routine                                 | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.   |
| 10.06.20, 15:13 | Fernwartungs-Routine                                 | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.   |
| 10.06.20, 14:53 | Fernwartungs-Routine                                 | 26°        | <span style="color: green;">○</span> Aktiv | Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.   |



< Torstraße 161



141 Sensoren

A 99%    W 1%    F 1%





141 Sensoren

A 100%     W 0%     F 0%


Ansicht: Kacheln | Liste | Karte

**Torstraße 161**

Torstraße 161, 10115 Berlin, Germany

A 141     W 0     F 0

royals & rice Berlin  
Zum Mitnehmen  
• Lieferservice



< Torstraße 161



141 Sensoren



A 100%    W 0%    F 0%

Ansicht: Kacheln | Liste | Karte

 Erdgeschoss 

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| Sensoren<br>23 |  Aktiv      | 23 |
|                |  Warnung    | 0  |
|                |  Fehlerhaft | 0  |

 Stockwerk 1 

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| Sensoren<br>19 |  Aktiv      | 19 |
|                |  Warnung    | 0  |
|                |  Fehlerhaft | 0  |



**LUPUS**  
ELECTRONICS