


## Bugfix

Die Sensorensoftware 2.0.2.7.6 Update sollte zusätzlich zur aktuellen XT4 Firmware (0.0.3.50 oder höher) installiert werden um den ZigBee-Fehler (CTRL Error / Kein Anlernen von ZigBee Sensoren mehr möglich) zu beheben. Vor einem Update sollte zuerst überprüft werden ob evtl. schon die Sensorensoftware 2.0.2.7.6 (oder höher) auf der XT4 installiert ist oder nicht. Die Updatedauer beträgt ca. 20 Minuten.

## Das Update:


1. Im Menü System -> Firmware -> Sensorensoftware kann man die Version überprüfen und ggf. das Update der XT4 starten.




2. Klicken Sie hierzu am unteren Rand auf „Firmwaredatei auswählen“.



3. Es öffnet sich der Windows-Explorer, bitte die entpackte Datei „2.0.2.7.6.zigbee“ auswählen (Doppelklick oder markieren + „Öffnen“ drücken).





4. Stellen Sie anschließend mittels Mausclick den Button neben „XT4“ auf Gelb und drücken unten auf „OK“, um den Prozess zu starten.




5. Anschließend sollte die Alarmanlage weder vom Strom noch vom Netzwerk genommen werden!

Es erfolgen mehrere Meldungen.



Auch die Fehlermeldung „Laden fehlgeschlagen!“ ist normal, da die Dauer des Updates länger dauert als die Antwortzeit der Weboberfläche.

6. Während der nächsten Minuten wird die Sensorensoftware auf die Alarmanlage geladen. Wird die Webseite währenddessen aktualisiert (F5 drücken) und mit dem + die Details geöffnet wird der aktuelle Fortschritt des Updates dargestellt



7. Nach ca. 20 Minuten ist das Update auf die Zentrale geladen und das Update erfolgreich beendet.



**LUPUS-Electronics® GmbH**

Otto-Hahn-Str. 12, D-76829 Landau

Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20

E-Mail: [info@Lupus-Electronics.de](mailto:info@Lupus-Electronics.de)

[www.Lupus-Electronics.de](http://www.Lupus-Electronics.de)